

TRANEMO

ADVANCED WORKWEAR





EN ISO 11612
A1+A2 B1 C1 E1 F1



EN 61482-2
APC 1

ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²



EN 1149-5



*EN ISO 11611
CL.1 A1+A2



EN 13034
type PB[6]



EN ISO 15797
50 WASHES



TRANEMO SKINSAFE

*Wenn das Kleidungsstück hauptsächlich zum Schweißen bestimmt ist, berät Tranemo Sie gern bei der Produktauswahl.

¹Dieses Kleidungsstück wird aus neuen PFAS-freien Stoffen hergestellt. Für einen bestimmten Zeitraum werden wir einen gemischten Bestand haben, und die Umstellung auf PFAS-freie Stoffe erfolgt schrittweise.

60358103 FR BUNDJACKE - METALLFREI

Metallfreie, inhärent flammhemmende Jacke. PFAS-frei¹.

Verdeckter Frontreißverschluss. Zwei Schlaufen für Kommunikationsgeräte. 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte. Seitentaschen mit Patte. Zwei Innentaschen mit Patte. Innenliegende Handytasche. Oberarmtaschen mit Patte und verdecktem Schlüsselring. Weitenverstellbar an Bund und Ärmelbündchen. Verlängertes Rückenteil.

Farbe: 03 marine

Größe: XS-4XL

Qualität: 811 - Tera TX - 45% Modacryl / 35% Baumwolle / 18% Polyamid / 2% Antistatik, 260 g/m²

